

## Куфар с 2 бр. манометри и аксесоари



Манометри ф63 G1/4" : 0-160 bar , 0-315 bar

Контролни точки M16x2 с резба 1/4" BSP , 3/8" BSP , 1/4" NPT , M10x1

Метална капачка с резба 16x2

Адаптор за манометър 1/4" – гайка M16x2

Адаптор за манометър коляно 1/4" – M16x2

Маркуч Dn02 Pраб.=630 bar L=1500 , с накрайници гайка M16x2 за контролна точка

Размер : 320X280X119

## Куфар с 3 бр. манометри и аксесоари



Манометри ф63 G1/4" : 0-100 bar , 0-250 bar , 0-400 bar

Контролни точки M16x2 с резба 1/4" BSP , 3/8" BSP , 1/4" NPT , 3/8" NPT , M10x1 , 7/16" UNF , 9/16" UNF

Контролна точка M16x2 с гайка 18x1.5 12L

Метална капачка с резба 16x2

Адаптор за манометър 1/4" – гайка M16x2

Адаптор за манометър 1/2" – гайка M16x2

Адаптор за манометър 1/4" – M16x2 за преграда

Маркуч Dn02 Pраб. = 630 bar L=1000 , с накрайници гайка M16x2 за контролна точка

Маркуч Dn02 Pраб. = 630 bar L=2000 , с накрайници гайка M16x2 за контролна точка

Размер : 320X280X119